

Der Unterschied zwischen einem Prüfplan und einer Checkliste

732231 Seniorenheim Gottesweg Prüfergebnisse													
Aufgabennu...	Status	Ort	Einheiten	Betreff	Merkmal	Objektyp	Sollwert	Istwert	Prüfer	Datum	Anhänge	Bedeutungs...	Vorgang
> 313 Erdarbeiten (3)													
> 317 Grundleitungen (13)													
> 320 Beton- und Stahlbetonarbeiten (188)													
322 Mauerarbeiten (4)													
732231-120	positiv geprüft	UG / Mauerwerkswa...	pe_Mieterschutz /	Ausführung oberer	Ausführung oberer	Mauerwerkswa...	Ausführung entspricht dem		Karl-Georg Gutmann	12.02.2021 12:34	0	4	verknüpft
732231-3770	Prüfung geplant	Dach	pe_Mieterschutz /	Schallschutz	Schallschutz	Fenster					0	4	keiner
732231-3771	Prüfung geplant	Dach	pe_Mieterschutz /	Fehlbedienun...	Fehlbedienun...	Fenster	Die Fehlbedienun...				0	0	keiner
732231-3772	Prüfung geplant	Dach	pe_Mieterschutz /	Ausführung Befestigung	Ausführung Befestigung	Fenster					0	2	keiner
> 335 Abdichtungsarbeiten (12)													
> 344 Flachdachabdichtung (48)													
> 351 Kunststofffenster (180)													
> 353 Alu-Fenster (21)													
> 364 Wärmedämm-Verbundsystem (45)													
> 365 Innenputz (16)													
> 366 Trockenbau (79)													
367 Abhangdecken (3)													
732231-591	positiv geprüft	UG / 01.00.06 Flur /	pe_Mieterschutz /	Kellerdeckendä... Material	Kellerdeckendä... Material	Deckenfläche	ROCKFON facett plano		Desiree Weidemann	18.11.2021 14:50	3	3	verknüpft
732231-593	positiv geprüft	UG / 03.00.62 K42 /	pe_Mieterschutz /	Kellerinnenwan... Wärmedämmu...	Kellerinnenwan... Wärmedämmu...	Wandfläche	EPS [Baustoffklasse:		Desiree Weidemann	18.11.2021 14:58	2	3	verknüpft
732231-594	positiv geprüft	UG / 03.00.62 K42 /	pe_Mieterschutz /	Kellerinnenwan... Wärmedämmu...	Kellerinnenwan... Wärmedämmu...	Wandfläche	Dicht gestoßen und Hohlräume		Desiree Weidemann	18.11.2021 14:59	2	3	verknüpft
> 370 Estrich (10)													
> 375 Bodenbelag (7)													
> 376 Fliesen / Platten (67)													
377 Betonwerkstein (4)													
732231-458	positiv geprüft	1.OG / TH3 / Fussbodenaufb...	pe_Mieterschutz /	Ausführung TRH-Werkstein -	Ausführung TRH-Werkstein -	Fussbodenaufb...	Die Außenkanten		Desiree Weidemann	03.01.2022 11:20	1	4	verknüpft
732231-459	positiv geprüft	1.OG / TH2 / Fussbodenaufb...	TH 2; pe_Mieterschutz	Ausführung TRH-Werkstein -	Ausführung TRH-Werkstein -	Fussbodenaufb...	Die Außenkanten		Desiree Weidemann	03.01.2022 13:18	2	4	verknüpft
732231-460	positiv geprüft	1.OG / TH1 / Fussbodenaufb...	pe_Mieterschutz /	Ausführung TRH-Werkstein -	Ausführung TRH-Werkstein -	Fussbodenaufb...	Die Außenkanten		Bert Kampe	24.02.2022 10:35	1	4	verknüpft
732231-466	positiv geprüft	1.OG / TH1	pe_Mieterschutz /	Material Fliesen (Doku)	Material Fliesen (Doku)	Raum	Euval - 92.70 Gralo.		Desiree Weidemann	24.03.2022 11:35	1	2	keiner
> 380 Schlosserarbeiten (29)													

Bild: Prüfplan mit Gewerken und Aufgaben von n.core build